

# SPRÁVA O ZÁSAHU (TECHNICKÝ ZÁSAH)

EVIDENČNÉ ČÍSLO UDALOSTI: 7/2021 EVIDENČNÉ ČÍSLO JEDNOTKY: 1

SPRÁVA O ZÁSAHU JEDNOTKY: DHZ Morovno / DHZM Handlová PORADIE PRÍJAZDU: 1

MIESTO POŽIARU /UDALOSTI/: Kunešovská 20, Handlová DRUH JEDNOTKY: DHZM

DÁTUM UDALOSTI: 17.5.2021 MIESTNA ÁNO

OBEČ: Handlová

OBJEKT: potok -prietokové rúry pod miestnou komunikáciou

Čas	Deň	Hodina	Minúta	Stav pri príchode jednotky:	-
Ohlásenie udalosti:	17.5.2021	15	32	1 - stav trvá	
Vyhlásenie poplachu:	17.5.2021	15	33		
Výjazd jednotky:	17.5.2021	15	36		
Príjazd k zásahu:	17.5.2021	15	48		
Zahájenie zásahu:	17.5.2021	15	49		
Odchod na základňu:	17.5.2021	16	30		
Príchod na základňu:	17.5.2021	16	45	Vzdialenosť od základne /km/:	9

## LOKALIZÁCIA NEBEZPEČNÉHO STAVU

## ČLENOVIA KTORÍ ZASAHovali:

Deň	Hodina	Minúta	Dávid Batora Marián Hianik Juraj Vavřík Dušan Greguš Michal Dobiš
Plocha požiaru /m <sup>2</sup> /:			
ODSTRÁNENIE NEBEZPEČNÉHO STAVU			
Deň	Hodina	Minúta	
17.5.2021	16	20	

## DRUH ZASAHUJÚCEJ TECHNIKY:

## JEDNOTKY SPOLUPRACOVALI S:

CAS 15 Iveco Daily	

## MIESTNA JEDNOTKA:

## POUŽITÁ LÁTKA:

Miestna jednotka:	Druh, množstvo
Zasahovala:	

**LÁTKY KTORÉ HORELI:**

Názov :	Množstvo :	Názov :	Množstvo :

**LÁTKY KTORÉ UNIKLI:****POSKYTNUTÁ POMOC OSOBÁM :**

Osoby	Postihnuté	Usmrtené	Zachrán.	Zranené
Deti :				
Dospelý :				

**VZNIK UDALOSTI:**

**SPOZOROVANIE:**  
**KTO SPOZOROVAL:**  
**PREDBEŽNÁ ŠKODA:**  
**UCHRÁNENÉ HODNOTY:**  
**ŠTÁB VELITEĽA ZÁSAHU:**  
**STUPEŇ POPLACHU:**

**UDALOSŤ HLÁSIL:**

Meno:
Adresa:
Telefón:

**MAJITEĽ:**

**UŽÍVATEĽ:**  
**ÚMYSELNÉ KONANIE:**  
**PRÍČINA UDALOSTI:**

**DIALKOVÁ DOPRAVA VODY :**

kyvadlová /km/:
hadicami /km/:

**SPOTREBA PHM :**

Nafta:
Benzín:
Olej:
Najazdené kilometre:

**POZNÁMKY O ZÁSAHU :**

Dňa 17.5.2021 o 15:33 bol našej jednotke vyhlásený poplach - upchatie prietokových rúr potoka na Kunešovskej ulici v Handlovej. O 15:36 na miesto vyrazila CAS 15 Iveco Daily s osádkou 1+4. Po príchode na miesto udalosti o 15:48 bolo prieskumom zistené, že sa jedná o upchatie prietokových rúr pod miestnou komunikáciou a taktiež vybreženie prítoku potoka na miestnu komunikáciu. Na odstránenie nepriaznivého stavu boli použité lopaty a strhávacie háky. Počas balenia sme boli požiadaní hliadkou Mestskej polície Handlová o kontrolu vodného toku na Mládežníckej ulici. Po vykonaní kontroly sa naša jednotka o 16:45 vrátila na základňu.

**SPRAVU SPRACOVAL:****DÁTUM :**

Ing. Dávid Bátora

18.5.2021